



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 安欣汽車 認證書序號 A061119031801

#### 車輛基本資料

車牌號碼:	車輛型式: G37	車門數: 4
車輛廠牌: INFINITI	排氣量: 3696 CC	引擎號碼:
出廠年月: 201001	傳動方式: 2WD	車身號碼: JNKCV61E0AM4*****
排檔型式: 手自排		

#### 車輛認證報告

一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書

#### 二、SAVE認證項目:

- 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
- 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
- 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 4.車輛是否曾為營業計程車。

#### 三、SAVE認證結果:

- 1.本車車骨架主結構無修復跡。
- 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
- 3.本車無遭受泡水之情事。
- 4.本車未曾為營業計程車與改裝車。

#### 四、車骨架結構修復歷查定報告:

- 1.本車車骨架結構無任何修復跡。
- 2.後箱尾板有修復跡。

認證工程師 陳昌賢 鑑定日期 2019/03/18

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE認證車輛查驗報告

### Car Condition Report

加盟車商名稱 安欣汽車 認證書序號 A061119031801

#### 車輛基本資料

車牌號碼:	車輛型式: G37	車門數: 4
車輛廠牌: INFINITI	排氣量: 3696 CC	引擎號碼:
出廠年月: 201001	傳動方式: 2WD	車身號碼: JNKCV61E0AM4*****
排檔型式: 手自排		

#### 車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:  
引擎滲漏油。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:  
變速箱滲漏油、入檔抖動。
- 三、電氣系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:  
轉向系統滲漏油。
- 五、其他溫馨提醒:  
無。

認證工程師 陳昌賢 鑑定日期 2019/03/18

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。